AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Manometr, zakres 0-0,7 MPa, przyłącze osiowe R1/4 (G46-P7-02-X30) - SMC



Numer artykułu SKU: G46-P7-02-X30

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Gwint z tyłu
Maksymalne ciśnienie wyświetlane	0,7MPa, 100psi
Gwint przyłączeniowy	R1/4
Opcja	Zarówno MPa, jak i psi
Mocowanie	Bez Zespołu Pierścienia Osłonowego

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	Rc
Opcja	X30 (MPa i psi)
Manometr	G46 (śr. zewn.42, gwint osiowy)
Dodatkowe elementy	brak
Zakres wskazywanego ciśnienia	P7 (0,7 MPa, 100 psi)

Nr kat.	G46-P7-02-X30

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:40