AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Część zamienna osi silnika liniowego Accurax, kabel czujnika Halla, strona napędu d-sub 15pin męski, strona siłownika złącza Intercontec, długość kabla 3,9 m (R88L-EP-CB-0030-0039) - Omron

Numer artykułu SKU: OC-OMRON014720

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON014720
EAN-13	4549734851602

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:56