AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Część zamienna osi silnika liniowego Accurax, kabel zasilający, złącza Intercontec po stronie napędu, otwarte przewody po stronie siłownika, długość 5,1 m (R88L-EP-CB-0011-0051) - Omron

Numer artykułu SKU: OC-OMRON014697

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON014697
EAN-13	4549734841092

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:10