AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zestaw naprawczy pomp Gold Cup Port Connection Block (033-57696-0) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER286475

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Obróbka odlewu tylnego na połączenia węży na głównym korpusie pomp Gold Cup.

Cechy

Typ	R
Rozmiar ramy	6,7,8

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER286475

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:49