

Wskaźnik stanu	ze wskaź. stanu
Czujnik położenia	M9// (bez czujników, z wbudowanym magnesem)
Materiał uszczelnienia	FKM (1349-80)
Położenie przyłącza pilota	na stronie tylnej patrząc od kołnierza
Obróbka powierzchniowa korpusu	Zewnętrzna:anodowanie twarde - wewnętrzna:bez obróbki powierzchniowej
Temperatura	5 do 60°C
Typ kołnierza	D [K (DN)]
Wielkość kołnierza	63 mm
Wymiana uszczelnienia	brak

Nr kat.	XLA-63DG-2M9//
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:41