



Manometr, zakres 0-0,7 MPa, przyłącze promieniowe R1/8 (GA33-7-01-X4) - SMC



**Numer artykułu SKU:
GA33-7-01-X4**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Manometr	GA33 (ø zewn.30, gwint promieniowy)
Zakres wskazywanego ciśnienia	7 (0.7MPa)
Gwint przyłącza	01 (R1/8)
Opcja	X4 [(Bez smarowania), części stykające się z medium odtłuszczone]

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8	Nr kat.	GA33-7-01-X4
Rodzaj gwintu	R		
Opcja	X4 [(bez smarowania), części stykające się z medium odtłuszczone]		
Manometr	GA33 (śr. zewn.30, gwint promieniowy)		
Zakres wskazywanego ciśnienia	7 (0,7MPa)		