



Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze R1/4 promieniowe (GA46-10-02-X2) - SMC



**Numer artykułu SKU:
GA46-10-02-X2**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Manometr	GA46 (ø zewn.42, gwint promieniowy)
Zakres wskazywanego ciśnienia	10 (1.0 MPa)
Gwint przyłącza	02 (R1/4)
Dodatkowe elementy	Brak
Opcja	X2 (Niklowany)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	Rc
Opcja	X2 (Niklowany)
Manometr	GA46 (śr. zewn.42, gwint promieniowy)
Dodatkowe elementy	brak
Zakres wskazywanego ciśnienia	10 (1 MPa)

Nr kat.	GA46-10-02-X2
---------	---------------