



Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe R1/8 (G46-P2-01-C-X30) - SMC



**Numer artykułu SKU:
G46-P2-01-C-X30**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Manometr	G46 (ø zewn.42, gwint osiowy)
Zakres wskazywanego ciśnienia	P2 (0.2 MPa, 30 psi)
Gwint przyłącza	01 (R1/8)
Dodatkowe elementy	C (Przezroczysta osłona do montażu w tablicy, niewystająca, nie jest zdejmowana)
Opcja	X30 (MPa i psi)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Opcja	X30 (MPa i psi)
Manometr	G46 (śr. zewn.42, gwint osiowy)
Dodatkowe elementy	C (przezroczysta osłona do montażu w tablicy, niewystająca, nie zdejmowana)
Zakres wskazywanego ciśnienia	P2 (0,2 MPa, 30 psi)

Nr kat.

G46-P2-01-C-X30