



## Manometr, zakres 0-0,7 MPa, przyłącze osiowe R1/8 (G46-P7-01-X30) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
G46-P7-01-X30**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ	Gwint z tyłu
Maksymalne ciśnienie wyświetlane	0,7MPa, 100psi
Gwint przyłączeniowy	R1/8
Opcja	Zarówno MPa, jak i psi
Mocowanie	Bez Zespołu Pierścienia Osłonowego

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Opcja	X30 (MPa i psi)
Manometr	G46 (śr. zewn.42, gwint osiowy)
Dodatkowe elementy	brak
Zakres wskazywanego ciśnienia	P7 (0,7 MPa, 100 psi)

Nr kat.

G46-P7-01-X30