



Manometr, zakres 0-0,7 MPa, przyłącze osiowe R1/4 (G46-P7-02-C-X30) - SMC



Numer artykułu SKU:
G46-P7-02-C-X30

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Manometr | G46 (ø zewn.42, gwint osiowy) |
| Zakres wskazywanego ciśnienia | P7 (0.7 MPa, 100 psi) |
| Gwint przyłącza | 02 (R1/4) |
| Dodatkowe elementy | C (Przezroczysta osłona do montażu w tablicy, niewystająca, nie jest zdejmowana) |
| Opcja | X30 (MPa i psi) |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

G46-P7-02-C-X30