



Komplet naprawczy D40 Viton - Air-Com



**Numer artykułu SKU:
KN-40VCADD-MA**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał wykonania	Viton
Wykonanie	ISO15552
Do siłownika o średnicy tłoka	40 mm

Nr kat.	KN-40VCADD-MA
---------	---------------