



Przysawka płaska F30-2, Silikon SIL 50°, bez filtra (S.F30-2S50.XXX.00) (0101134) - Piab



Numer artykułu SKU:
0101134

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przysawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego. Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich Dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego

DANE TECHNICZNE

Waga	2,2 g
Objętość	2 cm ³
Materiał	Silikon (SIL)
Kształt	płaski
Aplikacja	suche arkusze blachy
Model przysawki	F
Minimalny promień krzywizny	25 mm
Maks. ruch pionowy	2,8 mm

Nr kat.

0101134