



Manometr, zakres 0-0,7 MPa, przyłącze promieniowe R1/8 (GA36-7-01-X2) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**GA36-7-01-X2**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Manometr	GA36 (ø zewn.37, gwint promieniowy)
Zakres wskazywanego ciśnienia	7 (0.7MPa)
Gwint przyłącza	01 (R1/8)
Opcja	X2 (Niklowany)

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

GA36-7-01-X2