



Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze R1/4 osiowe (G46-P2-02-X30) - SMC



**Numer artykułu SKU:
G46-P2-02-X30**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Gwint z tyłu
Maksymalne ciśnienie wyświetlane	0,2 MPa, 30 psi
Gwint przyłączeniowy	R1/4
Opcja	Zarówno MPa, jak i psi
Mocowanie	Bez Zespołu Pierścienia Osłonowego

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	Rc
Opcja	X30 (MPa i psi)
Manometr	G46 (śr. zewn.42, gwint osiowy)
Dodatkowe elementy	brak
Zakres wskazywanego ciśnienia	P2 (0,2 MPa, 30 psi)

Nr kat.

G46-P2-02-X30