



Manometr, 0-0,4 MPa, przyłącze R1/4 osiowe (G46-P4-02-X30) - SMC



**Numer artykułu SKU:
G46-P4-02-X30**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 12 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Manometr	G46 (ø zewn.42, gwint osiowy)
Zakres wskazywanego ciśnienia	P4 (0.4 MPa, 60 psi)
Gwint przyłącza	02 (R1/4)
Dodatkowe elementy	Brak
Opcja	X30 (MPa i psi)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	Rc
Opcja	X30 (MPa i psi)
Manometr	G46 (śr. zewn.42, gwint osiowy)
Dodatkowe elementy	brak
Zakres wskazywanego ciśnienia	P4 (0,4 MPa, 60 psi)

Nr kat.

G46-P4-02-X30