



Manometr, zakres 0-0,7 MPa, przyłącze R1/4 osiowe (G46-7-02-C) - SMC



**Numer artykułu SKU:
G46-7-02-C**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Manometr	G46 (ø zewn.42, gwint osiowy)
Zakres wskazywanego ciśnienia	7 (0.7MPa)
Gwint przyłącza	02 (R1/4)
Dodatkowe elementy	C (Przezroczysta osłona do montażu w tablicy, niewystająca, nie jest zdejmowana)
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	R
Opcja	brak
Manometr	G46 (śr. zewn.42, gwint osiowy)
Dodatkowe elementy	C (Przezroczysta osłona do montażu w tablicy, niewystająca, nie jest zdejmowana)
Zakres wskazywanego ciśnienia	7 (0,7MPa)

Nr kat.

G46-7-02-C