



Manometr, zakres 0-0,7 MPa, przyłącze osiowe R1/4 (G46-7-02-C2) - SMC



Numer artykułu SKU:
G46-7-02-C2

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Manometr	G46 (ø zewn.42, gwint osiowy)
Zakres wskazywanego ciśnienia	7 (0.7MPa)
Gwint przyłącza	02 (R1/4)
Dodatkowe elementy	C2 (Przezroczysta osłona zdejmowana)
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

G46-7-02-C2