



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Część zamienna osi silnika liniowego Accurax, kabel czujnika Halla, strona napędu d-sub 15pin męski, strona siłownika złącza Intercontec, długość kabla 3,9 m (R88L-EP-CB-0030-0039) - Omron



Numer artykułu SKU:
OC-OMRON014720

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON014720
EAN-13	4549734851602