



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Część zamienna osi silnika liniowego Accurax, kabel zasilający, złącza Intercontec po stronie napędu, otwarte przewody po stronie siłownika, długość 5,1 m (R88L-EP-CB-0011-0051) - Omron



**Numer artykułu SKU:
OC-OMRON014697**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON014697
EAN-13	4549734841092