



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Część zamienna osi silnika liniowego Accurax, po stronie napędu złącza Intercontec, po stronie siłownika Smiths LRRRA-06A-MRPN-182 , długość kabla 5,4 m (R88L-EP-CB-0010-0054) - Omron



**Numer artykułu SKU:
OC-OMRON014686**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON014686
EAN-13	4549734892940