



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik precyzyjny, średnica 32 mm, skok 75 mm (CDLG1BA32-75-E) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDLG1BA32-75-E**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 8 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes) | Z automatycznym wyłącznikiem         |
| Styl montażu                                      | Typ podstawowy                       |
| Typ   | Bez smarowania, poduszka powietrzna  |
| Średnica tłoka                                    | Średnica otworu 32 mm                |
| Typ gwintu portu                                  | Rc                                   |
| Skok cylindra                                     | Standardowy skok 75 mm               |
| Sufiks dla cylindra                               | Bez osłony tłoka                     |
| Blokada działania                                 | Blokada sprężynowa (blokada wydechu) |
| Automatyczny przełącznik                          | Bez automatycznego przełącznika      |
| Liczba automatycznych przełączników               | 2 szt. lub brak                      |
| Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego        | None                                 |
| Wykonanie na zamówienie                           | Standardowy                          |

## DANE TECHNICZNE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Skok                       | 75 mm  |
| Sposób montażu             | B (wersja podstawowa)                            |
| Gwint                      | brak   |
| Typ                        | A (trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka D           | 32 mm  |
| Czujnik położenia          | bez czujników                                    |
| Magnes                     | D (wbudowany)                                    |
| Opcja                      | brak   |
| Typ blokady                | E (blokowanie sprężyną)                          |
| Uchwyt do montażu czujnika | brak   |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | CDLG1BA32-75-E |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:02