




## Złącze hydrauliczne do węży, 4SH SFC (prosty), 41,3 (3/4")



Numer artykułu SKU:  
5.422-12A

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Te armatury ciśnieniowe z zabezpieczeniem przed oderwaniem zaprojektowano specjalnie do weza 4 SH. Waz 4 SH musi być luszczony nie tylko z zewnątrz ale też wewnątrz. Pozwala to na utworzenie "metalicznego połączenia" armatury i weza przy połączeniu wciskowym a tym samym na obciążenie ciśnieniem maksymalnym wezy wyposażonych w armatury ciśnieniowe. Zaleta takiego systemu to między innymi zastosowanie elastycznego spiralnego przewodu giętkiego 4 SH, w miejsce "sztywnego" przewodu 6-spiralnego.

Uwaga:

Waz musi być luszczony także wewnątrz!

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,37 kg
Forma konstrukcyjna	SFC (prosty)
Wielkość przyłącza	41,3 (3/4)
DN	19 mm

Nr kat.	5.422-12A
EAN-13	4050571201074