

Złącze sygnałowe pneumatyczne G 1/4-4, złącze wtykowe



Numer artykułu SKU:
PPM14

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Funkcja:
Srubunek sygnałowy przejmując funkcję łącznika krancowego (sygnał pneumatyczny lub elektryczny). Jest on wkręcany w otwór wejściowy silownika i rejestruje ciśnienie robocze silownika. Jeżeli na śrubunku nie występuje już ciśnienie (rysunek 2), to przełącza on kierunek przepływu z (P) 1 do (S) 5.

Cisnienie robocze:
3 - 8 bar (typ PPM: 3 - 10 bar)

Cisnienie otwarcia:
0,6 bar (typ PPL ...), 0,5 bar (typ: PPE), 0,3 bar (typ PPM ...)

Czas przełączenia:
3 ms

Elektryczne wartości przyłączeniowe (dla typu PPE ...):
maks. 2 A, DC: 0 - 48 V, AC: 250 V

Uwaga:
Przy pomocy połączenia skrecanego sygnałowego można jedynie stwierdzić, że silownik się nie porusza. Może tak być: a) w położeniu krancowym b) gdy silownik podczas suwu napotyka przeszkodę. W celu dokładnego odczytu pozycji proszę zastosować pneumatyczny wyłącznik silownikowy.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Ciśnienie działania	0,3 bar
Gwint (IG / AG)	G 1/4
Sygnał	pneumatyczny
Przyłącze sygnału	5 mm (złączka wtykowa)

Nr kat.	PPM14
EAN-13	4050571550004