



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zestaw naprawczy - 515/715" PP,PT,FK,FKPT (GD05918) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-D05918

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ	zestaw naprawczy układu cieczy	Nr kat.	GR-D05918
-----	--------------------------------	---------	-----------